

別紙1 屋根貸し対象施設一覧表

(施設管理担当課：教育施設課 電話：048-573-9280)

※ 数値は概算によるものであるため、必ず、現地見学や図面等で現状を確認すること。
 ※ 複数の建物が対象となっている施設の場合、一施設一提案とする。ただし、必ずしも全ての建物を使用する必要はなく、施設の一部を使用する提案も可能とする。
 ※ 掲載の施設は、太陽光パネル等の発電設備の設置を技術的・構造的に保証するものではなく、設置の可否については、応募者が総合的判断のうえ決定し、設置時の安全性についても、本事業を実施する事業者が確認するものとする。

1 施設・建物の概要				2 現地見学会	3 建物の概要									4 現状の屋上(屋根)の状況												
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
施設名	所在地	都市計画法上の用途地域	建物名	日時 ※直前の現地見学会の状況により、多少時間が前後する場合があります。	構造	床面積 (㎡)	階数 (階)	延べ床面積 (㎡)	建築年月	直前の大改修年月	適用建築基準法	図面の有無	近い将来の施設統廃合の予定	地上高 (m)	屋上面積 (㎡)	屋上(屋根)へのアクセス	屋根の形状	屋上面・屋根面の状況及び防水工法	屋上・屋根の障害物	障害物の内容	障害物除去の可否	フェンスの高さ (m)	防水施工年	屋上・屋根の日照		
1	深谷小学校	仲町19-1	第一種住居地域	本校舎	10月1日(火) 9:00~	R C造	1,165	4	4,332	S60.5	-	新	有	不明	16	1,050	天井点検口からタラップ	陸屋根	コンクリートの上にアスファルト防水及びシート防水	有	煙突×9箇所	否	無	S60.5	問題無	
2	深谷西小学校	栄町14-18	第一種住居地域	本校舎	10月1日(火) 10:30~	R C造	1,078	4	3,715	H1.2	-	新	有	不明	17	830	屋内階段搭屋から可	陸屋根	コンクリートの上にアスファルト防水	有	ハト小屋	否	1.8	H1.2	問題無	
				体育館		R C造	990	2	1,115	H11.3	-	新	有	不明	10	860	屋外タラップ	フラット	Mルーフ	無	-	-	無	-	-	問題無
3	桜ヶ丘小学校	上野台508	第一種住居地域	本校舎	10月1日(火) 13:00~	R C造	814	4	4,164	S63.2	-	新	有	不明	17	960	屋内階段搭屋から可	陸屋根	コンクリートの上にアスファルト防水	有	煙突×9箇所	否	1.7	S63.2	問題無	
				体育館		R C造	1,047	1	1,047	H4.3	-	新	有	不明	10	900	屋外タラップ	フラット	Mルーフ	無	-	-	無	-	-	問題無
4	南中学校	萱場320	指定なし	本校舎	10月1日(火) 14:30~	R C造	1,301	4	4,962	S58.3	H15.8	新	有	不明	16	1,220	天井点検口からタラップ	陸屋根	コンクリートの上にシート防水	有	煙突×12箇所 脱気筒×13箇所	否	無	H15.8	問題無	
				体育館		R C造	1,100	1	1,100	S58.3	-	新	有	不明	10	990	屋外タラップ	フラット	Mルーフ	無	-	-	無	-	-	問題無
				武道場		R C造一部S造	708	1	708	H7.3	-	新	有	不明	11	660	不可	寄棟	瓦葺き	無	-	-	無	-	-	問題無
5	藤沢小学校	人見1626	指定なし	本校舎	10月2日(水) 9:00~	R C造	888	4	3,685	S61.12	-	新	有	不明	16	920	天井点検口からタラップ	陸屋根	コンクリートの上にアスファルト防水	有	煙突×8箇所	否	無	S61.12	問題無	
				体育館		R C造	990	2	1,115	H5.1月	-	新	有	不明	10	860	屋外タラップ	フラット	Mルーフ	無	-	-	無	-	-	問題無
6	藤沢中学校	人見1973	指定なし	体育館	10月2日(水) 10:30~	R C造	984	2	1,078	S61.2	-	新	有	不明	10	860	屋外タラップ	フラット	Mルーフ	無	-	-	無	-	問題無	
				武道場		R C造一部S造	706	1	706	H8.3	-	新	有	不明	11	590	不可	寄棟	瓦葺き	無	-	-	無	-	-	問題無
7	上柴中学校	上柴町西2-23-1	第一種中高層住居専用地域	本校舎	10月2日(水) 13:00~	R C造	1,442	4	6,681	S59.3~ H3.3	-	新	有	不明	16	1,660	天井点検口からタラップ	陸屋根	コンクリートの上にアスファルト防水	有	煙突×15箇所	否	無	S59.3~ H3.3	問題無	
				体育館		R C造	1,003	2	1,151	S59.3	-	新	有	不明	11	850	屋外タラップ	フラット	Mルーフ	無	-	-	無	-	-	問題無
				武道場		R C造一部S造	723	1	723	H9.3	-	新	有	不明	10	650	屋外タラップ	寄棟	瓦葺き	無	-	-	無	-	-	問題無
8	上柴東小学校	上柴町東5-9-1	第一種中高層住居専用地域	本校舎	10月2日(水) 14:30~	R C造	1,374	4(3)	4,552	S59.5~ S62.2	-	新	有	不明	15(12)	930(550)	天井点検口からタラップ	陸屋根	コンクリートの上にアスファルト防水及びシート防水	有	煙突×8箇所	否	無	S59.5 S62.2	問題無	
				体育館		R C造	894	1	894	S59.5	-	新	有	不明	10	820	屋外タラップ	フラット	Mルーフ	無	-	-	無	-	-	問題無
9	明戸中学校	新井18	指定なし	本校舎	10月3日(木) 9:00~	R C造	899	3	2,737	S61.2	-	新	有	不明	12	930	天井点検口からタラップ	陸屋根	コンクリートの上にアスファルト防水	有	煙突×8箇所 消火用水槽	否	無	S61.2	問題無	
				体育館		R C造	990	2	1,115	H4.3	-	新	有	不明	10	860	屋外タラップ	フラット	Mルーフ	無	-	-	無	-	-	問題無
				武道場		R C造一部S造	572	1	572	H10.3	-	新	有	不明	9	590	不可	寄棟	瓦葺き	無	-	-	無	-	-	問題無

1 施設・建物の概要

2 現地見学会

3 建物の概要

4 現状の屋上(屋根)の状況

	1 施設・建物の概要				2 現地見学会										3 建物の概要											4 現状の屋上(屋根)の状況										
	(1) 施設名	(2) 所在地	(3) 都市計画法上の用途地域	(4) 建物名	(1) 日時 ※直前の現地見学会の状況により、多少時間が前後する場合があります。	(1) 構造	(2) 床面積 (㎡)	(3) 階数 (階)	(4) 延べ床面積 (㎡)	(5) 建築年月	(6) 直前の大改修年月	(7) 適用建築基準法	(8) 図面の有無	(9) 近い将来の施設統廃合の予定	(1) 地上高 (m)	(2) 屋上面積 (㎡)	(3) 屋上(屋根)へのアクセス	(4) 屋根の形状	(5) 屋上面・屋根面の状況及び防水工法	(6) 屋上・屋根の障害物	(7) 障害物の内容	(8) 障害物除去の可否	(9) フェンスの高さ (m)	(10) 防水施工年	(11) 屋上・屋根の日照											
10	明戸小学校	蓮沼413	指定なし	本校舎	10月3日(木) 10:30~	R C造	837	3	2,533	H1.2	-	新	有	不明	14	720	屋内階段搭屋から可	陸屋根及び切妻	陸屋根:コンクリートの上にアスファルト防水 切妻:瓦葺き	有	煙突×5箇所	否	無	H1.2	問題無											
				体育館		R C造一部S造	828	1	828	H21.6	-	新	有	不明	12	870	不可	入母屋	カラーステンレス	無	-	-	無	-	-	問題無										
11	常盤小学校	常盤町58-2	第一種中高層住居専用地域	体育館	10月3日(木) 13:00~	R C造一部S造	1,020	1	1,020	H14.3	-	新	有	不明	12	1,030	屋外タラップ	切妻	カラーステンレス	無	-	-	無	-	問題無											
12	幡羅中学校	常盤町38	第一種中高層住居専用地域	西校舎	10月3日(木) 14:30~	R C造	453	4	1,788	S63.3	-	新	有	不明	16	420	屋内タラップ	陸屋根	コンクリートの上にアスファルト防水	有	煙突×3箇所	否	無	S63.3	問題無											
				体育館		R C造	999	2	2,016	H5.3	-	新	有	不明	17	970	不可	切妻	Mルーフ	無	-	-	無	-	問題無											
13	幡羅小学校	東方町3-25-1	第一種中高層住居専用地域	体育館	10月3日(木) 16:00~	R C造一部S造	1,545	1	1,545	H15.3	-	新	有	不明	14	1,150	屋外タラップ	寄棟	カラーステンレス	有	小屋裏換気口×4箇所	-	無	-	問題無											
14	深谷中学校	田谷45-2	指定なし	武道場	10月4日(金) 9:00~	R C造一部S造	706	1	706	H6.3	-	新	有	不明	11	590	不可	寄棟	瓦葺き	無	-	-	無	-	問題無											
15	大寄小学校	内ヶ島660	指定なし	本校舎	10月4日(金) 10:30~	R C造	802	4(2)	2,281	S62.3	-	新	有	不明	16(9)	420(190)	天井点検口からタラップ	陸屋根	コンクリートの上にアスファルト防水	有	煙突×6箇所(煙突×1箇所)	否	無	S62.3	問題無											
				体育館		R C造一部S造	990	2	1,115	H12.3	-	新	有	不明	12	860	屋外タラップ	寄棟	カラーステンレス	無	-	-	無	-	問題無											
16	豊里小学校	新戒635	都市計画区域外	本校舎	10月4日(金) 13:00~	R C造	1,179	3	3,212	S60.3	-	新	有	不明	12	1,010	天井点検口からタラップ	陸屋根	コンクリートの上にアスファルト防水	有	煙突×7箇所 ハト小屋×1箇所	否	無	S60.3	問題無											
				体育館		R C造	891	2	753	S60.3	-	新	有	不明	10	680	屋外タラップ	フラット	Mルーフ	無	-	-	無	-	問題無											
17	豊里中学校	下手計525	都市計画区域外	北校舎	10月4日(金) 14:30~	R C造一部S造	1,319	3	3,029	H15.2	-	新	有	不明	14	780	屋内階段搭屋から可	陸屋根及び切妻	陸屋根:コンクリートの上にアスファルト防水 切妻:瓦葺き	無	-	-	無	H15.2	問題有 陸屋根部分のうち、一部南側に切妻屋根があるため、その部分に関しては日照時間に問題がある。											
				体育館		R C造	873	2	1,867	H11.3	-	新	有	不明	17	830	屋外タラップ	切妻	Mルーフ	無	-	-	無	-	問題無											
18	八基小学校	下手計1300	都市計画区域外	本校舎	10月4日(金) 16:00~	R C造	768	4	3,021	S63.2	-	新	有	不明	17	690	屋内階段搭屋から可	陸屋根	コンクリートの上にアスファルト防水	有	煙突×8箇所	否	2.0	S63.2	問題無											
				体育館		R C造一部S造	991	1	991	H13.3	-	新	有	不明	15	860	屋外タラップ	寄棟	瓦葺き	無	-	-	無	-	問題無											
19	花園中学校	小前田1980	第一種中高層住居専用地域	体育館	10月7日(月) 9:00~	R C造一部S造	1,726	2	1,998	H12.2	-	新	有	不明	16	1,900	屋外タラップ	切妻	フッ素樹脂鋼板	無	-	-	無	-	問題無											
20	花園小学校	小前田1463-1	第一種住居地域	北校舎	10月7日(月) 10:30~	R C造	580	2	1,147	S60.2	-	新	有	不明	9	490	屋上点検口からタラップ	陸屋根	コンクリートの上にアスファルト防水	有	煙突×4箇所 室外機 配管立上り口×2箇所	否	無	S60.2	問題無											
				体育館		R C造一部S造	1,365	1	1,365	H20.3	-	新	有	不明	14	1,370	不可	寄棟	カラーステンレス	無	-	-	無	-	問題無											
21	川本北小学校	長在家143	指定なし	体育館	10月7日(月) 13:00~	R C造一部S造	1,064	2	1,259	S58.3	-	新	有	不明	12	950	不可	切妻	カラー鉄板	無	-	-	無	-	問題無											
22	川本南小学校	本田4888	指定なし	体育館	10月7日(月) 14:30~	R C造一部S造	1,074	1	1,074	H19.3	-	新	有	不明	12	1,060	不可	寄棟	カラーステンレス	無	-	-	無	-	問題無											