

皿沼浄水場 施設見学資料

場内第 18 号水源 内部

写真①



着水井 流入バルブ腐食状況

写真②



着水井 流入バルブ腐食状況

写真③



除鉄・徐マンガン装置 腐食・補強状況

写真④



除鉄・徐マンガン装置 付属配管腐食状況

写真⑤



No. 1 配水池 上部

写真⑥



配水池上部点検口内部ハシゴ腐食状況

写真⑦




管理棟 配水ポンプ室

写真⑧



管理棟 配水ポンプ劣化状況

写真⑨



管理棟 配水ポンプ室内部配管劣化状況

写真⑩



管理棟 配水ポンプ室壁面クラック状況

写真⑪

