



深谷グリーンパーク・パティオ

看板設置状況確認表

		サイズ (mm × mm)	看板所在地	日付	確認者	柱	看板面
1	片面	2700×1800	本庄市鶴森479-1	9/5	中野	桝, 柱サビ	色褪せ
2	両面	5400×2700	深谷市宮ヶ谷戸628-6	9/10	中野	桝サビ	ラミネート剥がれ(ひずみ)
3	片面	3600×2700	熊谷市西別府字西小墳1318番地	9/9	中野	桝サビ	ラミネート剥がれ(ひずみ)
4	両面	5400×5400	熊谷市大字代宮下原876番地	9/9	中野	桝, 柱サビ 柱が曲がっている	剥がれ色褪せ
5	両面	5400×5400	熊谷市大字万吉前平塚1040-1	9/9	中野	○	○
6	片面	3600×1800	深谷市黒田下南原827-1				
7	片面	2700×1800	深谷市黒田下南原827-1				
8	片面	3600×1800	寄居町桜沢2827-1	9/6	中野	桝, 柱サビ	色褪せ
9	片面	900×1500	深谷市武蔵野2565番地1 (タテ型)	9/8	中野	桝, 柱サビ	色褪せ
10	片面	3600×1800	深谷市田中2416番地	9/18	中野	桝, 柱サビ	色褪せ
11	両面	2700×1800	深谷市人見中塚673番地	9/4	岡田	柱一部サビ	色褪せ
12	L型	2700×2700	深谷市人見643番地	9/4	岡田	○	北側 ひどく剥がれ 東側 ラミネート剥がれ
13	V型	3600×1800 1800×1800	深谷市折之口	9/18	中野	桝, 柱サビ	色褪せ
14	片面	3600×3600	深谷市東方1826番地 (ワークピア)	9/10	中野	桝, 柱サビ	色褪せ 剥がれ
15	片面	3600×3600	深谷市蓮沼413番地	9/9	中野	桝サビ	ラミネート剥がれ(ひずみ)
16	片面	1800×1800	深谷市岡部757番地	9/5	中野	桝, 柱サビ	色褪せ
17	片面	1500×2500	深谷市上野台3133-1 (タテ型)	9/4	岡田	桝, 柱サビ	色褪せ
18	片面	1800×2700	深谷市普濟寺1069番地 (タテ型)	9/5	中野	桝, 柱サビ	色褪せ
19	両面	1800×1800	深谷市岡部2583番地	9/18	中野	桝, 柱サビ	色褪せ
20	片面	1800×2700	深谷市田中2594-1 (タテ型)	9/18	中野	桝, 柱サビ	色褪せ
21	両面	1800×3600	深谷市榎合789番地 (タテ型)	9/4	岡田	桝, 柱サビ	色褪せ
22	片面	3600×1800	深谷市今泉700-1	9/5	中野	桝, 柱サビ	色褪せ
23	両面	3600×1800	深谷市榎合87-1 (自治会館前)	9/4	岡田	桝, 柱サビ	色褪せ
24	片面	2700×1800	深谷市榎合87-1 (自治会館裏)	9/4	岡田	柱一部サビ	色褪せ
25	片面	3600×1800	岡部 埼工大近く	9/18	中野	桝, 柱サビ	色褪せ
26	片面	3600×1800	植木センター入口	9/8	中野	桝, 柱サビ	色褪せ

R7年度撤去済

確認日 令和7年 9月 5日

NO. 1 片面

所在地 本庄市鶴森 479-1

	<p>特記事項</p>	
<p>状況</p>		
<p>看板面 色褪せ・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム</p>	<p>ペンキ剥がれ・腐食</p>

色褪せあり
枠、柱サビあり

確認日 令和7年 9月 10日

NO. 2 両面 1

所在地 深谷市宮ヶ谷戸 628-6

	<p>特記事項</p>	
<p>状況</p>		
<p>看板面 色褪せ・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム</p>	<p>ペンキ剥がれ・腐食</p>

ラミネートの剥がれ(ひずみ)あり
枠サビあり

確認日 令和7年 9月 10日

NO. 2 両面 2

所在地 深谷市宮ヶ谷戸 628-6

	<p>特記事項</p>	 <p>ラミネートの剥がれ(ひずみ)あり 枠サビあり</p>
<p>状 況</p>		
<p>看板面 色褪せ・ペンキ剥がれ・腐食</p>		<p>フレーム ペンキ剥がれ・腐食</p>

確認日 令和7年 9月 9日

NO. 3 片面


所在地 熊谷市西別府字西小境 1318 番地

	<p>特記事項</p>	 <p>ラミネートの剥がれ(ひずみ)あり 枠サビあり</p>
<p>状 況</p>		
<p>看板面 色褪せ・ペンキ剥がれ・腐食</p>		<p>フレーム ペンキ剥がれ・腐食</p>

確認日 令和7年 9月 9日

NO. 4 両面 1


所在地 熊谷市大字代宮下原 876 番地

	<p>特記事項</p>	 <p>剥がれ、色褪せあり 枠、柱サビあり ※ 柱が曲がっています</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・(ペンキ剥がれ)・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 9日

NO. 4 両面 2

所在地 熊谷市大字代宮下原 876 番地

	<p>特記事項</p>	<p>剥がれ、色褪せあり 枠、柱サビあり ※ 柱が曲がっています</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・(ペンキ剥がれ)・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 9日

NO. 5 両面 1

所在地 熊谷市大字万吉前平塚 1040-1

	特記事項	剥がれ・腐食 特になし
状 況		
看板面 色褪せ・ペンキ剥がれ・腐食	フレーム	ペンキ剥がれ・腐食

確認日 令和7年 9月 9日

NO. 5 両面 2



所在地 熊谷市大字万吉前平塚 1040-1

	特記事項	剥がれ・腐食 特になし
状 況		
看板面 色褪せ・ペンキ剥がれ・腐食	フレーム	ペンキ剥がれ・腐食

確認日 令和7年 9月 6日

NO. 8 片面 R7年度撤去済

所在地 寄居町桜沢 2827-1

	<p>特記事項</p>	 <p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 8日

NO. 9 片面

所在地 深谷市武蔵野 2565 番地 1

	<p>特記事項</p>	 <p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 18日

NO. 10 片面

所在地 深谷市田中 2416 番地 (ESSOスタンド)

	<p>特記事項</p>	 <p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 4日

NO. 11 両面 1

所在地 深谷市人見中塚 673 番地

	<p>特記事項</p>	 <p>色褪せあり 柱一部サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 4日

NO. 11 両面 2

所在地 深谷市人見中塚 673 番地

	<p>特記事項</p>	 <p>色褪せあり 柱一部サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 4日

NO. 12 L型 1

所在地 深谷市人見 643 番地

	<p>特記事項</p>	 <p>北側 ひどく剥がれあり 東側 ラミネートの剥がれ(ひずみ)あり 腐食は特になし</p>
状 況		
<p>看板面 色褪せ・(ペンキ剥がれ)・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ・腐食</p>	

確認日 令和7年 9月 4日

NO. 12 L型 2

所在地 深谷市人見中塚 673 番地

	<p>特記事項</p>	 <p>北側 ひどく剥がれあり 東側 ラミネートの剥がれ(ひずみ)あり 腐食は特になし</p>
状 況		
<p>看板面 色褪せ・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ・腐食</p>	

確認日 令和7年 9月 18日

NO. 13 V型 1

所在地 深谷市折之口

	<p>特記事項</p>	 <p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 18日

NO. 13 V型 2

所在地 深谷市折之口

	<p>特記事項</p>	
<p>状 況</p>		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

色褪せあり
枠、柱サビあり

確認日 令和7年 9月 10日

NO. 14 片面

所在地 深谷市東方 1826 番地 (ワークピア)

	<p>特記事項</p>	
<p>状 況</p>		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

色褪せ、剥がれあり
枠、柱サビあり

確認日 令和7年 9月 9日

NO. 15 片面

所在地 深谷市蓮沼 413 番地

	<p>特記事項</p>	
<p>ラミネートの剥がれ(ひずみ)あり 枠サビあり</p>		
<p>状 況</p>		
<p>看板面 色褪せ・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ・腐食</p>	

確認日 令和7年 9月 5日

NO. 16 片面

所在地 深谷市岡部 757 番地

	<p>特記事項</p>	
<p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>		
<p>状 況</p>		
<p>看板面 色褪せ・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ・腐食</p>	

確認日 令和 7年 9月 4日

NO. 17 片面


所在地 深谷市上野台 3133-1

	<p>特記事項</p>	 <p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和 7年 9月 5日

NO. 18 片面


所在地 深谷市普濟寺 1069 番地

	<p>特記事項</p>	 <p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和 7年 9月 18日

NO. 19 両面 1

所在地 深谷市岡部 2583 番地

	<p>特記事項</p>	<p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
<p>状 況</p>		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和 7年 9月 18日

NO. 19 両面 2

所在地 深谷市岡部 2583 番地

	<p>特記事項</p>	<p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
<p>状 況</p>		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 18日

NO. 20 片面

所在地 深谷市田中 2594-1

	<p>特記事項</p>	 <p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 4日

NO. 21 両面 1



所在地 深谷市榎合 789 番地

	<p>特記事項</p>	 <p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 4日

NO. 21 両面 2



所在地 深谷市榎合 789 番地

	<p>特記事項</p>	 <p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 5日

NO. 22 片面


所在地 深谷市今泉 700-1

	<p>特記事項</p>	 <p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 4日

NO. 23 両面 1


所在地 深谷市榎合 87-1 (榎合自治会館前)

	<p>特記事項</p>	<p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
<p>状 況</p>		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 4日

NO. 23 両面 2

所在地 深谷市榎合 87-1 (榎合自治会館前)

	<p>特記事項</p>	<p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
<p>状 況</p>		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 4日

NO. 24 片面


所在地 深谷市榎合 87-1 (榎合自治会館裏)

	<p>特記事項</p>	 <p>色褪せあり 柱一部サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和7年 9月 18日

NO. 25 片面

所在地 深谷市岡部 (埼工大近く)

	<p>特記事項</p>	<p>色褪せあり 枠、柱サビあり</p>
状 況		
<p>看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食</p>	<p>フレーム ペンキ剥がれ (腐食)</p>	

確認日 令和 7年 9月 8日

NO. 26 片面

所在地 植木センター入口

	特記事項	
色褪せあり 枠、柱サビあり		
状 況		
看板面 (色褪せ)・ペンキ剥がれ・腐食	フレーム ペンキ剥がれ (腐食)	

確認日 年 月 日

NO.

所在地

	特記事項	
状 況		
看板面 色褪せ・ペンキ剥がれ・腐食	フレーム ペンキ剥がれ・腐食	