公立学校施設の耐震診断等結果一覧表（令和8年4月1日現在版）における更新箇所一覧

令和８年４月１日現在版を下記のとおり更新しました。

追加

・ふかや幼稚園を新築したため下記内容を追加しました。

学校名	用途	構造	階数	建築年月	面積（㎡）	耐震基準	優先度調査・耐震診断結果								補強年度	補強後		
							優先度調査		第１次診断		第２次診断							
							年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	CT×SD値	q値		Is値	CT×SD値	q値
ふかや幼稚園	園舎	RC	1※	R08.02	1,496	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※ふかや幼稚園はこども館との複合建築物のため、建築物としては2階建てとなります。

削除

・深谷幼稚園、深谷西幼稚園、藤沢幼稚園、花園幼稚園を廃止したため、
下記内容を削除しました。

学校名	用途	構造	階数	建築年月	面積（㎡）	耐震基準	優先度調査・耐震診断結果								補強年度	補強後		
							優先度調査		第１次診断		第２次診断							
							年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	CT×SD値	q値		Is値	CT×SD値	q値
深谷幼稚園	園舎	RC	1	S61.02	542	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
深谷西幼稚園	園舎	RC	1	H06.03	492	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
藤沢幼稚園	園舎	S	1	H28.01	360	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
花園幼稚園	園舎	RC	1	H09.03	385	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－