公立学校施設の耐震診断等結果一覧表(令和3年4月1日現在版)における更新箇所一覧

建物の解体に伴い、下記の通り削除しました。

削除																				
学校給食センター施設の耐震診断等結果一覧表																				
子校結長センター施設の割展診断寺結果一見衣 令和3年4月1日現在																				
			構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震基準	優先度調査・耐震診断結果 補強後												
	学校名	用途						優先度調査		第1次診断		第2次診断				補強				
								年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	CT× SD値	q値	年度	Is値	CT× SD値	q値	
	花園学校	-m-mile			1107.00	000	新基準	-	_				_				_			
1	給食センター	調理場	S	2	H07.03	936	新基华	_				_		_	_	_	_		_	