

## 公立幼稚園施設の耐震診断等結果一覧表

令和8年4月1日現在

No.	学校名	用途	構造	階数	建築年月	面積 (㎡)	耐震 基準	優先度調査・耐震診断結果							補強 年度	補強後					
								優先度調査		第1次診断		第2次診断				Is値	CT× SD値	q値	Is値	CT× SD値	q値
								年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	CT× SD値							
1	桜ヶ丘幼稚園	園舎	S	1	H14.02	676	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	上柴西幼稚園	園舎	RC	2	S55.02	644	旧基準	-	-	-	-	17	0.47	0.48	-	20	0.79	0.49	-		
3	おかべ幼稚園	園舎	W	1	H17.04	507	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	深谷東幼稚園	園舎	S	1	R03.03	220	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	深谷東幼稚園	園舎	W	1	R03.03	504	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	ふかや幼稚園	園舎	RC	1※1	R08.02	※2 1,496	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※1ふかや幼稚園はこども館との複合建築物のため、建築物としては2階建てとなります。

※2ふかや幼稚園に併設されている共同給食調理場(189㎡)を含みます。