

庁舎の耐震診断結果について

1 川本総合支所

階数	IS値	
	X(東西)方向	Y(南北)方向
4PK	0.90	0.39
4FG	0.55	1.12
3階	0.28	0.41
2階	0.29	0.40
1階	0.21	0.54
地階	0.96	1.07

※4FGは旧議場上方、4PKは屋上へ通じる階段

◇ Is値とは

診断の結果、建物の粘り強さに形状や経年を考慮して算出される構造耐震指標で、一般的には、震度6強以上の大規模地震発生時に安全であると考えられるレベルがIs値0.6となります。